Схема сборки
Стол-парта с полкой Easy



0

Схема установки эксцентриковой стяжки. Данный вид соединения является основным при сборке изделия.

Для закручивания эксцентриковой стяжки, необходимо использовать **КРЕСТОВУЮ ОТВЕРТКУ РН-2**

отв ø 5

отв ø 8

отв ø 15



Отсканируйте QR-код для более подробной видео-инструкции

Собираем боковые полки

1



при соединении панелей используем эксцентриковую стяжку и шканты.



2



Собираем стол

3



при соединении панелей используем эксцентриковую стяжку и шканты.



4



Крепим столешницу



при соединении панелей используем эксцентриковую стяжку и шканты.